

# Il sistema di conteggio pezzi che soddisfa ogni richiesta



# Il conteggio: sicuro e accurato.

Conteggio pezzi efficiente per l'industria in tutti i suoi reparti: dall'entrata delle materie prime, alla produzione, al magazzino, all'uscita del prodotto finito.

N. articolo

N. ordine

• Chassis robusto e compatto con classe di protezione IP69K

• Display BIG WEIGHT® – per una migliore lettura dei dati anche da lontano

- Tastiera liscia ed ermetica che garantisce lunga durata e una facile pulizia
- Tasti d'identificazione A...F per una chiara comprensione e assegnazione dei dati di pesata
- Interfacce per il collegamento alle periferiche

N. codice

Lavorare sicuri e con un occhio all'economicità grazie all'IND690count

IND690 e l'apposito software per il conteggio IND690count garantiscono sempre la correttezza dei dati – sia in caso di conteggio manuale, che automatico.

N. documento

N. documento

N. documento

Le soluzioni di pesata METTLER TOLEDO sono facilmente integrabili con qualunque applicazione di pesata e sono in grado di ottimizzare i vostri processi produttivi e logistici. Garantiscono dati trasparenti e precisi, facilmente integrabili nei sistemi informatici già esistenti, garantendo un grande vantaggio economico per l'azienda.

### Alpha - Mrecury MICRO - MECHATRONICS Data 05.05.05 Ora 15.07.41 Articolo nr. 1510-7312 Ordine nr. APT 09231-158,261 Codice nr BK 4311.7 / Axs 11.2 Documento nr. TNT Expr. 3078/54.1 BASE PIN pv1.9a 1.248 q 7981 Pcs Pezzi **NETTO** 9.960 kg TARA 3.225 kg



Figura: strisciata di stampa in scala 1:1



BIG WEIGHT® è un marchio depositato della Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH. Brevetto tedesco 197 32 659. Brevetto europeo 0 895 071.









Il conteggio pezzi al **ricevi- mento merci** riduce i rischi
di esaurimento scorte ed
elimina i blocchi in produzione. Un conteggio pezzi
impeccabile effettuato sulle **merci in uscita,** inoltre, è
sinonimo di piena soddisfazione del cliente.

#### Conteggio corretto in qualsiasi categoria di pesata

Con qualunque dimensione e quantità di pezzi, il conteggio deve essere sempre il più preciso possibile. Le bilance METTLER TOLEDO garantiscono accuratezza con ogni singolo pezzo, ogni grado di precisione e quantità.

IND690count, grazie alle molteplici funzioni, è in grado di controllare tra l'altro il peso minimo di riferimento tramite l'ottimizzazione automatica del riferimento, e porta la statistica nel vostro lavoro.

#### Possibilità di collegare fino a 4 diverse bilance

Qualunque siano le bilance con cui lavorate, le interfacce dati di IND690 permettono l'utilizzo di un massimo di 4 diverse bilance della gamma del laboratorio o dell'azienda.

#### Inserimento dati veloce e privo di errori

Il rilevamento dei dati avviene in modo veloce e sicuro mediante lettore di codice a barre, tastiera alfabetica esterna o online, ad esempio tramite il computer del magazzino.

### Totalizzazione

Con la funzione «totalizzazione» dell'IND690count è possibile sommare valori di peso e conteggi pezzi da diversi contenitori, con contatori diversi.




I sistemi di conteggio pezzi METTLER TOLEDO sorvegliano il **flusso produttivo** e documentano i risultati mettendoli a disposizione dell'EDP.



L'aggiornamento costante delle quantità a magazzino consente la massima riduzione dello spazio occupato dalle merci e segnala tempestivamente la necessità di riapprovvigionamento.

## Esempio di sistema per il dosaggio pezzi automatico



Tasti funzione	
REF	Avvio conteggio con numero standard di
– .	pezzi di riferimento, con un unico tasto
RFF N	Avvio conteggio con numero pezzi di riferimento
IXEI IV	variabile
REF G	Avvio conteggio con inserimento del peso unitario
PLUS	Somma. Tasto per la composizione di un lotto
PLUS	·
TOTALE	di pesate.
TOTALE	Somma dei risultati parziali che compongono il lotto.
	La possibilità di passare dal numero pezzi
	attuale al totale e viceversa consente una rapida
	suddivisione dei pezzi in più contenitori.
	outunition do pozzi in più comormoni
Funzioni generali	
Funzione	Possibilità di richiamare facilmente alcuni dati:
d'informazione	peso medio unitario, numero attuale di pezzi di
	riferimento, numero standard di pezzi di riferi-
	mento, contenuto dei valori in memoria, totale
	netto, totale conteggio, contatore delle pesate,
Coapali di	parametri di dosaggio
Segnali di	Attraverso l'interfaccia 4 I/O-690 e scatola
comando	relè 4-690 oppure interfaccia RS485/422-
	690 e scatola relè 8-690 (opzionali), se il
	dosaggio pezzi non è attivo:
	Output: DeltaTrac (sottodosaggio/buono/
	sovradosaggio), valore di peso stabile
	sulla bilancia
	<ul> <li>Input: tasto ON/OFF, azzeramento, tara,</li> </ul>
	invio dati
	8 setpoint indipendenti e definibili (non
	utilizzabile nella funzione dosaggio pezzi)
Misura neutra	
Utilizzo	Per determinare grandezze derivate dal peso,
	ad esempio lunghezza, superficie, volume
Formato	Il risultato può essere visualizzato con un
Formato	Il risultato può essere visualizzato con un massimo di 3 cifre decimali
Formato Unità	•
	massimo di 3 cifre decimali
Unità	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di
Unità Conteggio pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale  Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale  Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)  • mediante l'inserimento del peso unitario
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)  • mediante l'inserimento del peso unitario conosciuto, con diverse unità, tramite tastiera,
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale  Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)  • mediante l'inserimento del peso unitario conosciuto, con diverse unità, tramite tastiera, memoria fissa o tramite periferiche (ad esem-
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi Avvio conteggio	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale  Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)  • mediante l'inserimento del peso unitario conosciuto, con diverse unità, tramite tastiera, memoria fissa o tramite periferiche (ad esem- pio PC, lettore di codice a barre)
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi Avvio conteggio  Memoria fissa	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)  • mediante l'inserimento del peso unitario conosciuto, con diverse unità, tramite tastiera, memoria fissa o tramite periferiche (ad esem- pio PC, lettore di codice a barre) 999 valori di peso unitario memorizzabili e
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi Avvio conteggio	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)  • mediante l'inserimento del peso unitario conosciuto, con diverse unità, tramite tastiera, memoria fissa o tramite periferiche (ad esem- pio PC, lettore di codice a barre) 999 valori di peso unitario memorizzabili e facilmente richiamabili per i pezzi più frequen-
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi Avvio conteggio  Memoria fissa	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)  • mediante l'inserimento del peso unitario conosciuto, con diverse unità, tramite tastiera, memoria fissa o tramite periferiche (ad esem- pio PC, lettore di codice a barre) 999 valori di peso unitario memorizzabili e facilmente richiamabili per i pezzi più frequen- temente utilizzati, ognuno con peso unitario e
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi Avvio conteggio  Memoria fissa	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)  • mediante l'inserimento del peso unitario conosciuto, con diverse unità, tramite tastiera, memoria fissa o tramite periferiche (ad esem- pio PC, lettore di codice a barre) 999 valori di peso unitario memorizzabili e facilmente richiamabili per i pezzi più frequen- temente utilizzati, ognuno con peso unitario e 20 caratteri per la descrizione dell'articolo.
Unità  Conteggio pezzi Calcolo del numero pezzi Visualizzazione del numero pezzi Avvio conteggio  Memoria fissa	massimo di 3 cifre decimali Il risultato può essere stampato sottoforma di testo con un massimo di 10 caratteri  Calcolo costante sulla base del peso unitario e del peso netto attuale Display BIG WEIGHT® a 7 cifre, altezza carattere di 18mm, con visualizzazione delle unità e spaziatura razionale del valore a display  • tramite un unico tasto, con numero di pezzi di riferimento standard  • tramite l'inserimento del numero di pezzi di riferimento variabile (19999 pezzi)  • mediante l'inserimento del peso unitario conosciuto, con diverse unità, tramite tastiera, memoria fissa o tramite periferiche (ad esem- pio PC, lettore di codice a barre) 999 valori di peso unitario memorizzabili e facilmente richiamabili per i pezzi più frequen- temente utilizzati, ognuno con peso unitario e

Service <b>XXL</b> °
Tailored Services



Precisione del conteggio		
Peso minimo		
	Selezione di un valore di peso minimo riferito	
di riferimento	al tipo di bilancia collegata	
Funzione ADD	Calcolo automatico e visualizzazione del	
	numero pezzi, per il raggiungimento del peso	
	minimo di riferimento. Funzione disattivabile.	
Segnale allarme	Rilevazione del numero pezzi, quando il con-	
	teggio è stato avviato con un valore al di sotto	
	del peso minimo di riferimento.	
Ottimizzazione	Funzione automatica per migliorare la	
riferimento	precisione	
Funzione statistica	Modo operativo per il calcolo automatico	
	della media e della deviazione standard del	
	peso dei singoli pezzi contati.	
Sistema a più	Per ottenere la massima qualità di conteggio è	
bilance (opzionale)	necessario utilizzare sempre come bilancia di	
` ' '	riferimento la più precisa delle quattro bilance	
	METTLER TOLEDO eventualmente collegate al	
	sistema	
Dosaggio pezzi		
Funzione	Dosaggio automatico dei pezzi al raggiungi-	
dosaggio	mento del valore nominale. Regolazione del	
	flusso di riempimento (grossolano e fine) per	
	una migliore precisione del dosaggio.	
Tipo dosaggio	Dosaggio per immissione o per prelevamento	
Parametri	Inserimento parametri, a scelta, tramite opera-	
dosaggio	tore o tastiera, richiamo da una delle 25	
	memorie permanenti o tramite periferica	

Funzione	Dosaggio automatico dei pezzi al raggiungi-
dosaggio	mento del valore nominale. Regolazione del
	flusso di riempimento (grossolano e fine) per
	una migliore precisione del dosaggio.
Tipo dosaggio	Dosaggio per immissione o per prelevamento
Parametri	Inserimento parametri, a scelta, tramite opera-
dosaggio	tore o tastiera, richiamo da una delle 25
	memorie permanenti o tramite periferica
Modo	Determinazione automatica dei parametri di
apprendimento	dosaggio per la regolazione grossolana e
	fine del flusso di riempimento.
Tara	Tara automatica all'inizio del dosaggio;
	funzione disattivabile
Memoria perma-	25 valori nominali memorizzabili per i dosaggi
nente e dei valori	più frequenti. La memoria contiene: peso medio
nominali	unitario, descrizione articolo, numero pezzi no-
	minale, limite 1, limite 2, tolleranza +, tolleranza
Visualizzazione	Visualizzazione costante, durante il dosaggio,
dosaggio	del numero reale e dello stato del dosaggio
	(grossolano/fine)
Controllo tolleranza	Confronto tra il numero di pezzi nominale/reale
	con calcolo della tolleranza + e tolleranza
	Rabbocco a impulsi, manuale o automatico.
Correzione	Valore regolabile per l'ottimizzazione del
post-dosaggio	dosaggio
Segnali di	Attraverso l'interfaccia RS485/422-690 e
comando	scatola relè 8-690 (opzionale)
	Output: comando degli strumenti di dosaggio
	(flusso grossolano/fine), controllo della tolle-
	ranza (sottodosaggio/buono/sovradosaggio),
	uscite generali (on/off, pronto, fine dosaggio)
	Input: Avvio, Stop, Conferma e detrazione di
	un valore di tara.

Funzioni di totalizzazione		
Operazioni di	E' possibile totalizzare il peso lordo, il peso	
pesata	netto e la tara	
Conteggio pezzi	E' possibile totalizzare il peso lordo, il peso	
	netto, la tara e il numero di pezzi	
Dosaggio pezzi	E' possibile totalizzare automaticamente il	
	peso netto, la tara e il numero di pezzi dosati	
Registri di memoria	Massimo 7 cifre per i valori di peso, massimo	
	8 cifre per il numero dei pezzi	
Contatore pesate	Fino a 9999, valore iniziale e finale a scelta libera	
Gestione dei totali	Cancellazione automatica all'inizio del	
	conteggio, funzione disattivabile	

Salvo modifiche tecniche

© Mettler-Toledo GmbH 22012898. Stampato in Germania.